Диагностическая карта технического осмотра № 7457
Certificate of periodic technical inspection

Оператор технического осмотра (наименование и адрес оператора):	ИП "Атырау Автоцентр 2022"

Первичная проверка		X	Повторная проверка	
Государственный регистрационный номерной знак :	609UT06			
Собственник транспортного средства:	ТОО "КАЙСАР-АТЫРАУ" (KAISAR-ATYRAU) 080740017816			
Идентификационный номер (VIN):	XTH33081040858702			
Марка, модель:	Газ 33081 , БКМ-317			
Год выпуска:	2004			
Свидетельство о регистрации транспортного средства (серия, номер):	LH00002821			
Номер кузова:	33070040063305			
Номер рамы:	33081040858702			
Номер двигателя:				
Категория транспортного средства:	C			

№	Проверяемые параметры и предъявляемые требования		№	Проверяемые параметры и предъявляемые требования		№	Проверяемые параметры и предъявляемые требования	
	I. Тормозные системы		15	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла со стороны водителя		29	Отсутствие подтекания топлива и каплепадения эксплуатационных жидкостей	
1	Соответствие показателей эффективности действия рабочей тормозной системы		16	Наличие и состояние зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями		30	Отсутствие нарушения герметичности системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям	
2	Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям			**IV. Внешние световые приборы**			**VII. Прочие элементы конструкции**	
3	Соответствие показателей эффективности действия стояночной тормозной системы		17	Наличие и расположение фар, сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией		31	Наличие работоспособного звукового сигнального прибора	
4	Функционирование сигнализаторов антиблокировочных тормозных систем		18	Состояние, работоспособность и режим работы фар и сигнальных фонарей		32	Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой	
5	Отсутствие нарушения герметичности тормозного привода, набухания тормозных шлангов под давлением, трещин, видимых мест перетирания, коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением		19	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям		33	Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие трещин и видимых повреждений сцепных устройств	
6	Отсутствие подтеканий тормозной жидкости		20	Отсутствие разрушений и трещин рассеивателей световых приборов, оптических элементов в том числе, бесцветных или окрашенных деталей и пленок		34	Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности	
	II. Рулевое управление			**V. Шины, колеса и подвеска**		35	Наличие глушителей и выхлопных труб	
7	Отсутствие превышения суммарного люфта в рулевом управлении предельных значений		21	Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям		36	Работоспособность спидометра	
8	Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения		22	Отсутствие местных отслоений протектора и местных повреждений (пробои, порезы, разрывы) шин, которые обнажают корд		37	Наличие и состояние бамперов и надколесных грязезащитных устройств	
9	Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма		23	Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес		38	Отсутствие сквозных пробоин в полу салона, надежное крепление сидений и поручней, целостность обивки сидений и мягких элементов поручней, работоспособность механизмов регулировки и фиксации сидений, системы вентиляции, обогрева в автобусах, микроавтобусах и такси	
10	Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе		24	Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес		39	Состояние и функционирования детских удерживающих устройств и мест их крепления. Наличие знака аварийной остановки, огнетушителей и аптечки, соответствующих установленным требованиям	
	III. Обзорность		25	Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями		40	Соответствие дополнительным требованиям специализированных и специальных транспортных средств, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденном Решением Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств"	
11	Наличие и работоспособность стеклоочистителя ветрового стекла		26	Состояние узлов и деталей подвески, а также отсутствие перемещения (не предусмотренные конструкцией) и люфтов в местах их крепления			**VIII. Состояние рамы, кузова**	
12	Наличие форсунки стеклоомывателя ветрового стекла и обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекла			**VI. Двигатель и его системы**		41	Наличие дополнительного оборудования и аэрографических трехмерных рисунков	
13	Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие полосы пленки в верхней части ветрового стекла установленным требованиям		27	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям		42	Соответствие колесной базы, габаритов и линейных размеров конструктивным параметрам предприятия-изготовителя	
14	Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей		28	Соответствие предельно допустимого уровня дымности отработавших газов установленным требованиям		43	Состояние кабины, рамы, подрамника	

Результаты диагностирования				
Параметры, по которым установлено несоответствие				Пункт диагностической карты
Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование параметра	
Визуальная проверка параметров, по которым установлено несоответствие				
Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)			Содержание невыполненного требования	

Данные транспортного средства		
Масса без нагрузки: 4050	Разрешенная максимальная масса: 6300	
Тип топлива: Дизель	Пробег: 44710	
Заключение о соответствии/несоответствии требованиям безопасности дорожного движения (ненужное зачеркнуть)	соответствует matches	~~не соответствует~~ ~~does not match~~
Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки:		
Дата выдачи диагностической карты:	Ф.И.О. технического эксперта (при его наличии): Кулбаракова Гаухар	Техникалық байқаудан өтті Технический осмотр пройден О.Т.О. ИП «АтырауАвтоЦентр2022» Подпись
Срок следующего прохождения обязательного технического осмотра: 27.06.2026		
Изменения собственника транспортного средства и или) государственного регистрационного номерного знака	27.06.2025 Государственный регистрационный номерной знак:	МП _____ Дата _____

ПОЛУЧИЛ: ТОО "КАЙСАР-АТЫРАУ" (KAISAR-ATYRAU) 080740017816 _____

KZ 609 UT 06

KZ 609 UT 06