ИСБ инжиниринг
ДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ И РАБОТУ ЛЮДЕЙ БЕЗОПАСНЕЕ

ТОО «ИСБ -Инжиниринг»

010000, Республика Казахстан
г. Астана, ул. Бейімбет Майлин, д. 2/1
БИН 150540017923
тел.: +7/7172/ 728-167
e-mail info@isb-eng.kz
web: isb-eng.kz

АКТ
проверки работоспособности системы досмотра днища автотранспорта “Кобра”

г. Астана « » января 2026 г.

Комиссия в составе:
Заказчик – Акционерное общество “Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев”
в лице старшего инспектора ОИСБ ДКАБ Ахметова Е.Е.

Исполнитель - ТОО «ИСБ-Инжиниринг» в лице инженера Юдин А.А.

составила настоящий акт в том, что система досмотра днища автотранспорта “Кобра”, установленная на КПП в северном VIP, расположенный по адресу: г. Астана район “Есиль” Аэропорт проспект Кабанбай батыра 119, находиться в работоспособном состоянии.

Для проверки работоспособности смонтированной установки комиссия произвела комплексное тестирование и визуальный осмотр системы установленной на объекте по вышеуказанному адресу.

Методы проведения проверки:

- Внешний осмотр комплекса на наличие внешних механических повреждений;
- Анализ статистики отказов оборудования;
- Проверка силового напряжения на контактах комплекса;
- Проверка и анализ причин ложных срабатываний комплекса;
- Проверка функционирования системы видеонаблюдения;
- Проверка и настройка прибора управления ИК освещением;
- Просмотр журнала событий на видеосервере;
- Проверка ложных, ночных тревожных записей;
- Проверка программного обеспечения

ст. инспектор _____ Ахметов Е.Е.
(подпись)

Инженер
ТОО «ИСБ-Инжиниринг» _____ **Юдин А.А.**
(подпись)

ИСБ-Инжиниринг
ТОВАРИЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН