Дефектный акт
на текущий ремонт теплового котла
ГККП "Ясли-сад "Аяла" аппарата акима сельского округа Кемецгер Павлодарского района"

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Сброс воды из системы отопления	$М^3$	360
2	Демонтаж задвижки d100 мм	шт	1
3	Обработка торцов труб d100 мм	шт	2
4	Установка задвижки d100 мм	шт	1
5	Сварка стыков труб	шт	4
6	Заполнение системы отопления водой	$М^3$	360
7	Удаление воздуха из системы отопления	шт	30