Результаты диагностирования

Проверка параметров, по которым установлено несоответствие				
Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование параметра	Пункт ДК

Визуальная проверка параметров, по которым установлено несоответствие

Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)	Содержание несоответствия требованиям	Пункт ДК

Данные транспортного средства

Масса без нагрузки: 1335 Разрешенная максимальная масса: 1750

Тип топлива: Бензин Пробег: 40389

Заключение о соответствии/несоответствии требованиям безопасности дорожного движения (ненужное зачеркнуть): СООТВЕТСТВУЕТ MATCHES / ~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ DOES NOT MATCH~~

Пункты диаг. карты, требующие повторной проверки:

Дата выдачи ДК: 23.02.2026 Ф.И.О. тех. эксперта: ЗАМАНБЕКОВА Подпись:

Срок следующего прохождения ТО: 23.08.2026

Изменение собственника транспортного средства и (или) государственного номерного знака	Собственник транспортного средства: _____ МП Гос. регистрационный номерной знак: _____ Дата: _____

ТЕХОСМОТР.Z
СЕТЬ СТАНЦИЙ ПО КАЗАХСТАНУ
+7 701 982 61 68

Диагностическая карта технического осмотра № 1739-2026
Certificate of periodic technical inspection

Оператор технического осмотра: (наименование и адрес оператора) ТОО "Tehosmotr Z" Жетиген 38

Первичная проверка ☑
Повторная проверка

Гос. регистрационный номерной знак: 784DH01

Собственник: ТОО «ЦЕНТР УРБАНИСТИКИ ГОРОДА АСТАНЫ» 1901-НАО ПО ГОРОДУ

Идентификационный номер VIN: MXHLN41BBPK563655

Марка, модель: HYUNDAI ELANTRA

Год выпуска: 2023

Свидетельство о регистрации (серия,номер): ZV19991007

Номер кузова: KMHLN41BBPU563655

Номер рамы: -

Номер двигателя: -

Категория, классификация ТС: B , M1

Номер газового баллона:

I. Тормозные системы		**IV. Внешние световые приборы**		31 ✓	Соответствие предельно допустимого уровня шума выпуска отработавших газов трансп. средства установленным тех. регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", утвержд. Решением Евразийской экономич. комиссии от 9 декабря 2011 года № 877 "О принятии тех. регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств
1 ✓	Соответствие показателей эффективности действия рабочей тормозной системы	17 ✓	Наличие и расположение фар, сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией		
2 ✓	Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям	18 ✓	Состояние, работоспособность и режим работы фар и сигнальных фонарей		
3 ✓	Соответствие показателей эффективности действия стояночной тормозной системы	19	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям	**VII. Прочие элементы конструкции**	
4 ✓	Функционирование сигнализаторов антиблокировочных тормозных систем	20 ✓	Отсутствие разрушений и трещин рассеивателей световых приборов, оптич. эл-тов в том числе, бесцв. или окрашенных деталей и пленок	32 ✓	Наличие работоспособного звукового сигнального прибора
5 ✓	Отсутствие нарушения герметичности тормозного привода, набухания торм. шлангов под давлен., трещин, видимых мест перетирания коррозии, грозящей потерей герметичн. или разрушением	**V. Шины, колеса и подвеска**		33 ✓	Наличие работоспособн. предохранительных приспособлен. у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой
		21 ✓	Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям	34 ✓	Работоспособность автоматич. замка, ручной и автоматич. блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие трещин и видимых повреждений сцепных устройств
6 ✓	Отсутствие подтеканий тормозной жидкости	22 ✓	Отсутствие местных отслоений протектора и местных повреждений (пробои, порезы, разрывы) шин, которые обнажают	35 ✓	Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности
II. Рулевое управление				36 ✓	Наличие глушителей и выхлопных труб
7 ✓	Отсутствие превышения суммарного люфта в рулевом управлении предельных значений	23 ✓	Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес	37 ✓	Работоспособность спидометра
8 ✓	Отсутствие самопроизвольного поворота рул. колеса с усилителем рул. управлен. от нейтрального положения	24 ✓	Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес	38 ✓	Наличие и состояние бамперов и надколесных грязезащитных устройств
9 ✓	Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рул. колонки и картера рулевого мех-ма	25 ✓	Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями	39 ✓	Отсутствие сквозных пробоин в полу салона, надежное крепление сидений и поручней, целостность обивки сидений и мягких элементов поручней, работоспособность механизмов фиксации сидений, системы вентиляции, обогрева в автобусах, микроавтобусах и такси
10 ✓	Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рул. мех-ме и рул. приводе	26 ✓	Состояние узлов и деталей подвески, а также отсутствие перемещения (не предусм. констр.) и люфтов в местах их крепления		
III. Обзорность		**VI. Двигатель и его системы**		40 ✓	Состояние и функционирование детских удерживающих устройств и мест их крепления. Наличие знака аварийной остановки, огнетушителей и аптечки, соответствующих установленным требованиям.
11 ✓	Наличие и работоспособность стеклоочистителя ветрового стекла	27 ✓	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям	41	Соответствие доп. требованиям специализированных и специальных транспортных средств, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных ТС», утвержденном Решением Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года № 877»
12 ✓	Наличие форсунки стеклоомывателя ветрового стекла и обеспечение подачи жидкости в зоны очистки стекла				
13 ✓	Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соотв. полосы пленки в верхн. части ветрового стекла установленным требованиям	28	Соответствие предельно допустимого уровня дымности отработавших газов	**VIII. Состояние рамы, кузова**	
14 ✓	Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей	29 ✓	Отсутствие подтекания топлива и каплепадения эксплуатационных жидкостей	42	Наличие дополнительного оборудования и аэрографических трехмерных рисунков
15 ✓	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла со стороны водителя	30	Отсутствие нарушения герметичности системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям	43 ✓	Соответствие колесной базы, габаритов и линейных размеров конструктивным параметрам предприятия-изготовителя
16 ✓	Наличие и состояние зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями			44 ✓	Состояние кабины, рамы, подрамника

Результаты диагностирования

Проверка параметров, по которым установлено несоответствие

Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование параметра	Пункт ДК

Визуальная проверка параметров, по которым установлено несоответствие

Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)	Содержание несоответствия требованиям	Пункт ДК

Данные транспортного средства

Масса без нагрузки: 1430 Разрешенная максимальная масса: 1950

Тип топлива: Бензин Пробег: 396000

Заключение о соответствии/несоответствии требованиям безопасности дорожного движения (ненужное зачеркнуть): СООТВЕТСТВУЕТ MATCHES / ~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ DOES NOT MATCH~~

Пункты диаг. карты, требующие повторной проверки:

Дата выдачи ДК: 20.02.2026 Ф.И.О. тех. эксперта: ЗАМАНБЕКОВА Подпись:

Срок следующего прохождения ТО: 20.02.2027

ТЕХОСМОТР.Z СЕТЬ СТАНЦИЙ ПО КАЗАХСТАНУ +7 701 982 61 68

Изменение собственника транспортного средства и (или) государственного номерного знака	Собственник транспортного средства: _____ МП Гос. регистрационный номерной знак: _____ Дата: _____

Диагностическая карта технического осмотра № 1693-2026
Certificate of periodic technical inspection

Оператор технического осмотра: (наименование и адрес оператора): ТОО "Tehosmotr Z" Жетиген 38

Первичная проверка ☑
Повторная проверка

Гос. регистрационный номерной знак: 782DH01

Собственник: ТОО «ЦЕНТР УРБАНИСТИКИ ГОРОДА АСТАНЫ» 1901-НАО АСТАНА

Идентификационный номер VIN: JTNBF4FK103001577

Марка, модель: TOYOTA CAMRY

Год выпуска: 2011

Свидетельство о регистрации (серия,номер): ZV19991005

Номер кузова: JTNBF4FK103001577

Номер рамы: -

Номер двигателя: 2AR0559350

Категория, классификация ТС: B , M1



Номер газового баллона:

I. Тормозные системы		**IV. Внешние световые приборы**		31	Соответствие предельно допустимого уровня шума выпуска отработавших газов трансп. средства установленным тех. регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", утвержд. Решением Евразийской экономич. комиссии от 9 декабря 2011 года № 877 "О принятии тех. регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств
1 ✓	Соответствие показателей эффективности действия рабочей тормозной системы	17 ✓	Наличие и расположение фар, сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией		
2 ✓	Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям	18 ✓	Состояние, работоспособность и режим работы фар и сигнальных фонарей	32	**VII. Прочие элементы конструкции**
3 ✓	Соответствие показателей эффективности действия стояночной тормозной системы	19	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям	✓	Наличие работоспособного звукового сигнального прибора
4 ✓	Функционирование сигнализаторов антиблокировочных тормозных систем	20 ✓	Отсутствие разрушений и трещин рассеивателей световых приборов, оптич. эл-тов в том числе, бесцв. или окрашенных деталей и пленок	33	Наличие работоспособн. предохранительных приспособлен. у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой
5 ✓	Отсутствие нарушения герметичности тормозного привода, набухания торм. шлангов под давлен., трещин, видимых мест перетирания коррозии, грозящей потерей герметичн. или разрушением	**V. Шины, колеса и подвеска**		34	Работоспособность автоматич. замка, ручной и автоматич. блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие трещин и видимых повреждений сцепных устройств
		21 ✓	Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям	35 ✓	Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности
6 ✓	Отсутствие подтеканий тормозной жидкости	22 ✓	Отсутствие местных отслоений протектора и местных повреждений (пробои, порезы, разрывы) шин, которые обнажают	36 ✓	Наличие глушителей и выхлопных труб
II. Рулевое управление					
7	Отсутствие превышения суммарного люфта в рулевом управлении предельных значений	23 ✓	Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес	37 ✓	Работоспособность спидометра
8 ✓	Отсутствие самопроизвольного поворота рул. колеса с усилителем рул. управлен. от нейтрального положения	24 ✓	Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес	38 ✓	Наличие и состояние бамперов и надколесных грязезащитных устройств
9 ✓	Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рул. колонки и картера рулевого мех-ма	25 ✓	Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями	39	Отсутствие сквозных пробоин в полу салона, надежное крепление сидений и поручней, целостность обивки сидений и мягких элементов поручней, работоспособность механизмов фиксации сидений, системы вентиляции, обогрева в автобусах, микроавтобусах и такси
10 ✓	Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рул. мех-ме и рул. приводе	26 ✓	Состояние узлов и деталей подвески, а также отсутствие перемещения (не предусм. констр.) и люфтов в местах их крепления		
III. Обзорность		**VI. Двигатель и его системы**		40 ✓	Состояние и функционирование детских удерживающих устройств и мест их крепления. Наличие знака аварийной остановки, огнетушителей и аптечки, соответствующих установленным требованиям.
11 ✓	Наличие и работоспособность стеклоочистителя ветрового стекла	27 ✓	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям	41	Соответствие доп. требованиям специализированных и специальных транспортных средств, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных ТС», утвержденном Решением Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года № 877»
12 ✓	Наличие форсунки стеклоомывателя ветрового стекла и обеспечение подачи жидкости в зоны очистки стекла				
13 ✓	Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соотв. полосы пленки в верхн. части ветрового стекла установленным требованиям	28	Соответствие предельно допустимого уровня дымности отработавших газов		
				VIII. Состояние рамы, кузова	
14 ✓	Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей	29 ✓	Отсутствие подтекания топлива и каплепадения эксплуатационных жидкостей	42	Наличие дополнительного оборудования и аэрографических трехмерных рисунков
15 ✓	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла со стороны водителя	30	Отсутствие нарушения герметичности системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям	43 ✓	Соответствие колесной базы, габаритов и линейных размеров конструктивным параметрам предприятия-изготовителя
16 ✓	Наличие и состояние зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями			44 ✓	Состояние кабины, рамы, подрамника

Результаты диагностирования

Проверка параметров, по которым установлено несоответствие

Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование параметра	Пункт ДК

Визуальная проверка параметров, по которым установлено несоответствие

Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)	Содержание несоответствия требованиям	Пункт ДК

Данные транспортного средства

Масса без нагрузки: 1355 Разрешенная максимальная масса: 1720

Тип топлива: Бензин Пробег: 55700

Заключение о соответствии/несоответствии требованиям безопасности дорожного движения (ненужное зачеркнуть): СООТВЕТСТВУЕТ MATCHES / ~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ DOES NOT MATCH~~

Пункты диаг. карты, требующие повторной проверки:

Дата выдачи ДК: 20.02.2026 Ф.И.О. тех. эксперта: ЗАМАНБЕКОВА Подпись:

Срок следующего прохождения ТО: 20.02.2027

ТЕХОСМОТР.Z СЕТЬ СТАНЦИЙ ПО КАЗАХСТАНУ 7 701 982 61 68

Изменение собственника транспортного средства и (или) государственного номерного знака	Собственник транспортного средства: _____ МП Гос. регистрационный номерной знак: _____ Дата: _____

Диагностическая карта технического осмотра № 1682-2026
Certificate of periodic technical inspection

Оператор технического осмотра: (наименование и адрес оператора) ТОО "Tehosmotr Z" Жетиген 38

Первичная проверка ☑
Повторная проверка

Гос. регистрационный номерной знак: 786DH01

Собственник: ТОО «ЦЕНТР УРБАНИСТИКИ ГОРОДА АСТАНЫ» 1901-НАО АСТАНА

Идентификационный номер VIN: KMHLN41BBPU560332

Марка, модель: HYUNDAI ELANTRA -

Год выпуска: 2023

Свидетельство о регистрации (серия,номер): ZV19991009

Номер кузова: KMHLN41BBPU560332

Номер рамы: -

Номер двигателя: -

Категория, классификация ТС: B , M1

Номер газового баллона:



I. Тормозные системы		**IV. Внешние световые приборы**		31 ✓	Соответствие предельно допустимого уровня шума выпуска отработавших газов трансп. средства установленным тех. регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", утвержд. Решением Евразийской экономич. комиссии от 9 декабря 2011 года № 877 "О принятии тех. регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств
1 ✓	Соответствие показателей эффективности действия рабочей тормозной системы	17 ✓	Наличие и расположение фар, сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией		
2 ✓	Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям	18 ✓	Состояние, работоспособность и режим работы фар и сигнальных фонарей		
3 ✓	Соответствие показателей эффективности действия стояночной тормозной системы	19 ✓	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям	32 ✓	**VII. Прочие элементы конструкции** Наличие работоспособного звукового сигнального прибора
4 ✓	Функционирование сигнализаторов антиблокировочных тормозных систем	20 ✓	Отсутствие разрушений и трещин рассеивателей световых приборов, оптич. эл-тов в том числе, бесцв. или окрашенных деталей и пленок	33	Наличие работоспособн. предохранительных приспособлен. у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой
5 ✓	Отсутствие нарушения герметичности тормозного привода, набухания торм. шлангов под давлен., трещин, видимых мест перетирания коррозии, грозящей потерей герметичн. или разрушением	**V. Шины, колеса и подвеска**		34	Работоспособность автоматич. замка, ручной и автоматич. блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие трещин и видимых повреждений сцепных устройств
6 ✓	Отсутствие подтеканий тормозной жидкости	21 ✓	Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям	35 ✓	Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности
II. Рулевое управление		22 ✓	Отсутствие местных отслоений протектора и местных повреждений (пробои, порезы, разрывы) шин, которые обнажают	36 ✓	Наличие глушителей и выхлопных труб
7 ✓	Отсутствие превышения суммарного люфта в рулевом управлении предельных значений	23 ✓	Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес	37 ✓	Работоспособность спидометра
8 ✓	Отсутствие самопроизвольного поворота рул. колеса с усилителем рул. управлен. от нейтрального положения	24 ✓	Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес	38 ✓	Наличие и состояние бамперов и надколесных грязезащитных устройств
9 ✓	Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рул. колонки и картера рулевого мех-ма	25 ✓	Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями	39	Отсутствие сквозных пробоин в полу салона, надежное крепление сидений и поручней, целостность обивки сидений и мягких элементов поручней, работоспособность механизмов фиксации сидений, системы вентиляции, обогрева в автобусах, микроавтобусах и такси
10 ✓	Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рул. мех-ме и рул. приводе	26 ✓	Состояние узлов и деталей подвески, а также отсутствие перемещения (не предусм. констр.) и люфтов в местах их крепления		
III. Обзорность		**VI. Двигатель и его системы**		40 ✓	Состояние и функционирование детских удерживающих устройств и мест их крепления. Наличие знака аварийной остановки, огнетушителей и аптечки, соответствующих установленным требованиям.
11 ✓	Наличие и работоспособность стеклоочистителя ветрового стекла	27 ✓	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям	41	Соответствие доп. требованиям специализированных и специальных транспортных средств, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных ТС», утвержденном Решением Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года № 877»
12 ✓	Наличие форсунки стеклоомывателя ветрового стекла и обеспечение подачи жидкости в зоны очистки стекла				
13 ✓	Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соотв. полосы пленки в верхн. части ветрового стекла установленным требованиям	28	Соответствие предельно допустимого уровня дымности отработавших газов		**VIII. Состояние рамы, кузова**
14 ✓	Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей	29 ✓	Отсутствие подтекания топлива и каплепадения эксплуатационных жидкостей	42	Наличие дополнительного оборудования и аэрографических трехмерных рисунков
15 ✓	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла со стороны водителя	30	Отсутствие нарушения герметичности системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям	43 ✓	Соответствие колесной базы, габаритов и линейных размеров конструктивным параметрам предприятия-изготовителя
16 ✓	Наличие и состояние зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями			44 ✓	Состояние кабины, рамы, подрамника