Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр пожарной и
промышленной безопасности»
РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
ИИК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA

KZ. T. 16. E 0435

Аттестат аккредитации №KZ.T.16.E0435 от «25» августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №0296 В/Л от «27» марта 2026г.

1	Дата проведения испытаний	27 марта 2026 года
2	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности»
3	Наименование, адрес и телефон организации -заказчика	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
4	Основание для проведений испытаний	Заяка б/н от 27.03.2026г
5	Наименование объекта испытаний	Наружная вертикальная лестница
6	Наименование и адрес организации проводившей обследование	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
7	Место проведения испытаний	КГУ «Детская деревня семейного типа села Кенжеколь» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, с.Кенжеколь, мкр Ақниет, строение 1/1
8	Характеристики испытываемого объекта испытаний	**Вертикальная лестница с ограждением №1 :** – длина лестницы – 5 м – ширина – 0,70 м. – количество ступеней – 11 шт – количество балок крепления – 6 шт -ограждения-5 м **Вертикальная лестница с ограждением №2:** – длина лестницы – 5 м – ширина – 0,70 м. – количество ступеней – 11 шт – количество балок крепления – 6 шт -ограждения-5 м **Вертикальная лестница с ограждением №3:** – длина лестницы – 5 м – ширина – 0,70 м. – количество ступеней – 11 шт – количество балок крепления – 6 шт -ограждения-5 м **Вертикальная лестница с ограждением №4:** – длина лестницы – 5,1 м – ширина – 0,69 м – количество ступеней – 11 шт – количество балок крепления – 6 шт -ограждения-5 м **Вертикальная лестница с ограждением №5:** – длина лестницы – 5 м – ширина – 0,69 м.

DOC ID KZFSCNK20260000589339F5D1B
Электронный документ подписан в Documentolog Business

DOC ID KZFSCNK20260000589339F5D1B

		– количество ступеней – 11 шт – количество балок крепления – 6 шт -ограждения-5 м **Вертикальная лестница с ограждением №6:** – длина лестницы – 5 м – ширина – 0,70 м. – количество ступеней – 11 шт – количество балок крепления – 6 шт -ограждения-5 м **Вертикальная лестница с ограждением №7:** – длина лестницы – 5 м – ширина – 0,70 м. – количество ступеней – 11 шт – количество балок крепления – 6 шт -ограждения-5 м **Вертикальная лестница с ограждением №8:** – длина лестницы – 5 м – ширина – 0,70 м – количество ступеней – 11 шт – количество балок крепления – 6 шт -ограждения-5 м **Вертикальная лестница с ограждением №9:** – длина лестницы – 5 м – ширина – 0,70 м. – количество ступеней – 11 шт – количество балок крепления – 6 шт -ограждения-5 м **Вертикальная лестница с ограждением №10:** – длина лестницы – 5 м – ширина – 0,70 м. – количество ступеней – 11 шт – количество балок крепления – 6 шт -ограждения-5 м
9	Условия проведения испытаний: Испытания проведены в дневное время суток в условиях визуальной видимости с соблюдением требований безопасности, соответствующие техническим регламентам «Требования к безопасности металлических конструкций» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года №1353), «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»(утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202), установлены предупреждающие знаки безопасности соответствующие требованиям технического регламента «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах» (утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 803).
10	Средства испытаний: рулетка по ГОСТ 7502; штангенциркуль по ГОСТ 166.;металлическая линейка по ГОСТ 427, с ценой деления 1 мм; гири по ГОСТ 7328 для имитации нагрузки; динамометр по ГОСТ 13837, первого класса точности; секундомер с точностью измерения до 0,1 с и предельной относительной погрешностью не более 3 %.
11	Визуальный осмотр лестницы Проведен с соблюдением требований безопасности.
12	Расчет величины нагрузки на лестницу здания: Расчет величины нагрузки по определению прочности стационарной пожарной лестницы произведены в соответствии с СТ РК 2218-2012
	«Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия» и ГОСТ Р 53254-2009 «Техника

DOC ID KZFSCNK20260000589339F5D1B
Электронный документ подписан в Documentolog Business

DOC ID KZFSCNK20260000589339F5D1B

	пожарная. Лестницы пожарные и наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

13. Результат испытаний: **Вертикальная лестница с ограждением №1**

13.1 визуальный осмотр качества швов сварных соединений лестницы (кровли)	Острые выступы, кромки, заусенцы, окалины и ржавчины отсутствуют.

13.2 основные размеры конструкций

Наименование объекта	Определяемые характеристики, единица измерения	Норма по НД	Результаты измерений
Лестница пожарная наружная стационарная	Длина марша, м	-	5
	Ширина марша, м	0,70	0,70
	Расстояние от лестницы до стены, не менее, м	0,30	0,30

13.3 Определение прочности

Наименование испытываемого элемента конструкции	Количество испытываемых точек	Нагрузка кН	Результаты испытаний
Прочность ступеней	4	1,8	Отсутствует остаточная деформация и нарушение целостности конструкции
Прочность крепления балок	6	0,54	

14. Результат испытаний: **Вертикальная лестница с ограждением №2**

14.1 визуальный осмотр качества швов сварных соединений лестницы (кровли)	Острые выступы, кромки, заусенцы, окалины и ржавчины отсутствуют.

14.2 основные размеры конструкций

Наименование объекта	Определяемые характеристики, единица измерения	Норма по НД	Результаты измерений
Лестница пожарная наружная стационарная	Длина марша, м	-	5
	Ширина марша, м	0,70	0,70
	Расстояние от лестницы до стены, не менее, м	0,30	0,30

14.3 Определение прочности

Наименование испытываемого элемента конструкции	Количество испытываемых точек	Нагрузка кН	Результаты испытаний
Прочность ступеней	4	1,8	Отсутствует остаточная деформация и нарушение целостности конструкции
Прочность крепления балок	6	0,54	

15. Результат испытаний: **Вертикальная лестница с ограждением №3**

15.1 визуальный осмотр качества швов сварных соединений лестницы (кровли)	Острые выступы, кромки, заусенцы, окалины и ржавчины отсутствуют.

15.2 основные размеры конструкций

DOC ID KZFSCNK20260000589339F5D1B
Электронный документ подписан в Documentolog Business

DOC ID KZFSCNK20260000589339F5D1B

Наименование объекта	Определяемые характеристики, единица измерения	Норма по НД	Результаты измерений
Лестница пожарная наружная стационарная	Длина марша, м	-	5
	Ширина марша, м	0,70	0,70
	Расстояние от лестницы до стены, не менее, м	0,30	0,30

15.3 Определение прочности

Наименование испытываемого элемента конструкции	Количество испытываемых точек	Нагрузка кН	Результаты испытаний
Прочность ступеней	4	1,8	Отсутствует остаточная деформация и нарушение целостности конструкции
Прочность крепления балок	6	0,54	

16. Результат испытаний: **Вертикальная лестница с ограждением №4**

16.1 визуальный осмотр качества швов сварных соединений лестницы (кровли)	Острые выступы, кромки, заусенцы, окалины и ржавчины отсутствуют.

16.2 основные размеры конструкций

Наименование объекта	Определяемые характеристики, единица измерения	Норма по НД	Результаты измерений
Лестница пожарная наружная стационарная	Длина марша, м	-	5,1
	Ширина марша, м	0,70	0,69
	Расстояние от лестницы до стены, не менее, м	0,30	0,30

16.3 Определение прочности

Наименование испытываемого элемента конструкции	Количество испытываемых точек	Нагрузка кН	Результаты испытаний
Прочность ступеней	4	1,8	Отсутствует остаточная деформация и нарушение целостности конструкции
Прочность крепления балок	6	0,54	

17. Результат испытаний: **Вертикальная лестница с ограждением №5**

17.1 визуальный осмотр качества швов сварных соединений лестницы (кровли)	Острые выступы, кромки, заусенцы, окалины и ржавчины отсутствуют.

17.2 основные размеры конструкций

Наименование объекта	Определяемые характеристики, единица измерения	Норма по НД	Результаты измерений
Лестница пожарная наружная стационарная	Длина марша, м	-	5
	Ширина марша, м	0,70	0,69
	Расстояние от лестницы до стены, не менее, м	0,30	0,30

17.3 Определение прочности

DOC ID KZFSCNK20260000589339F5D1B
Электронный документ подписан в Documentolog Business

Наименование испытываемого элемента конструкции	Количество испытываемых точек	Нагрузка кН	Результаты испытаний
Прочность ступеней	4	1,8	Отсутствует остаточная деформация и нарушение целостности конструкции
Прочность крепления балок	6	0,54	

18. Результат испытаний: **Вертикальная лестница с ограждением №6**

18.1 визуальный осмотр качества швов сварных соединений лестницы (кровли)	Острые выступы, кромки, заусенцы, окалины и ржавчины отсутствуют.

18.2 основные размеры конструкций

Наименование объекта	Определяемые характеристики, единица измерения	Норма по НД	Результаты измерений
Лестница пожарная наружная стационарная	Длина марша, м	-	5
	Ширина марша, м	0,70	0,70
	Расстояние от лестницы до стены, не менее, м	0,30	0,30

18.3 Определение прочности

Наименование испытываемого элемента конструкции	Количество испытываемых точек	Нагрузка кН	Результаты испытаний
Прочность ступеней	4	1,8	Отсутствует остаточная деформация и нарушение целостности конструкции
Прочность крепления балок	6	0,54	

19. Результат испытаний: **Вертикальная лестница с ограждением №7**

19.1 визуальный осмотр качества швов сварных соединений лестницы (кровли)	Острые выступы, кромки, заусенцы, окалины и ржавчины отсутствуют.

19.2 основные размеры конструкций

Наименование объекта	Определяемые характеристики, единица измерения	Норма по НД	Результаты измерений
Лестница пожарная наружная стационарная	Длина марша, м	-	5
	Ширина марша, м	0,70	0,70
	Расстояние от лестницы до стены, не менее, м	0,30	0,30

19.3 Определение прочности

Наименование испытываемого элемента конструкции	Количество испытываемых точек	Нагрузка кН	Результаты испытаний
Прочность ступеней	4	1,8	Отсутствует остаточная деформация и нарушение целостности конструкции
Прочность крепления балок	6	0,54	

20. Результат испытаний: **Вертикальная лестница с ограждением №8**

DOC ID KZFSCNK20260000589339F5D1B
Электронный документ подписан в Documentolog Business

DOC ID KZFSCNK20260000589339F5D1B

20.1 визуальный осмотр качества швов сварных соединений лестницы (кровли)	Острые выступы, кромки, заусенцы, окалины и ржавчины отсутствуют.

20.2 основные размеры конструкций

Наименование объекта	Определяемые характеристики, единица измерения	Норма по НД	Результаты измерений
Лестница пожарная наружная стационарная	Длина марша, м	-	5
	Ширина марша, м	0,70	0,70
	Расстояние от лестницы до стены, не менее, м	0,30	0,30

20.3 Определение прочности

Наименование испытываемого элемента конструкции	Количество испытываемых точек	Нагрузка кН	Результаты испытаний
Прочность ступеней	4	1,8	Отсутствует остаточная деформация и нарушение целостности конструкции
Прочность крепления балок	6	0,54	

21. Результат испытаний: **Вертикальная лестница с ограждением №9**

21.1 визуальный осмотр качества швов сварных соединений лестницы (кровли)	Острые выступы, кромки, заусенцы, окалины и ржавчины отсутствуют.

21.2 основные размеры конструкций

Наименование объекта	Определяемые характеристики, единица измерения	Норма по НД	Результаты измерений
Лестница пожарная наружная стационарная	Длина марша, м	-	5
	Ширина марша, м	0,70	0,70
	Расстояние от лестницы до стены, не менее, м	0,30	0,30

21.3 Определение прочности

Наименование испытываемого элемента конструкции	Количество испытываемых точек	Нагрузка кН	Результаты испытаний
Прочность ступеней	4	1,8	Отсутствует остаточная деформация и нарушение целостности конструкции
Прочность крепления балок	6	0,54	

22. Результат испытаний: **Вертикальная лестница с ограждением №10**

22.1 визуальный осмотр качества швов сварных соединений лестницы (кровли)	Острые выступы, кромки, заусенцы, окалины и ржавчины отсутствуют.

22.2 основные размеры конструкций

Наименование объекта	Определяемые характеристики, единица измерения	Норма по НД	Результаты измерений
Лестница пожарная	Длина марша, м	-	5

DOC ID KZFSCNK20260000589339F5D1B
Электронный документ подписан в Documentolog Business

DOC ID KZFSCNK20260000589339F5D1B

наружная стационарная	Ширина марша, м	0,70	0,70
	Расстояние от лестницы до стены, не менее, м	0,30	0,30

22.3 Определение прочности

Наименование испытываемого элемента конструкции	Количество испытываемых точек	Нагрузка кН	Результаты испытаний
Прочность ступеней	4	1,8	Отсутствует остаточная деформация и нарушение целостности конструкции
Прочность крепления балок	6	0,54	

24. Вывод: Результаты испытаний считаются положительными, так как в процессе испытаний были зафиксированы явления, указанные в п.п.8.2.3., 8.2.5., 8.2.6, 8.2.8 СТ РК 2218-2012, п.п.6.2.9.,6.2.11,6.2.12, 6.2.14 ГОСТ Р 53254-2009

DOC ID KZFSCNK20260000589339F5D1B

DOC ID KZFSCNK20260000589339F5D1B
Электронный документ подписан в Documentolog Business

Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZFSCNK20260000589339F5D1B
Тип документа	Документ
Тема	ПИ 0296 в-л Кенжеколь
Статус	Завершен
Рег. Номер:	
Рег. Дата:	
Количество страниц	8
Подписи	1

Информация об отправителе

Отправитель	ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
IP-адрес	2.135.82.181

Информация о получателях

Получатель 1	too_cppb@mail.ru

Информация о подписантах

Подписал(а)	ЕСЕНБАЕВ БАУЫРЖАН
Компания	ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Должность	Директор
IP-адрес	2.135.82.181
Email	too_cppb@mail.ru
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи
Подпись	MIIWoQYJ...PViH+NQ==
Дата подписания	27.03.2026 12:31

DOC ID KZFSCNK20260000589339F5D1B

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

KZA8DBD5567FE9D080

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.16.E0435

от 25 Август 2021 г.

действителен до 25 Август 2026 г.

БИН: 140140006095
Наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр пожарной и промышленной безопасности"
Юридический адрес:
Казахстан, Шымкент г.а., Абайский район, г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. ЫнтымаК, ул. Р Ирисметова, д. 1
Фактический адрес:
Казахстан, Казахстан, Шымкент г.а., г. Шымкент, р-н Абайский, ул. Шамши Калдаякова, д.4, н.п.34

На соответствие требованиям: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.

Данный документ сформирован электронным сервисом аккредитации в области оценки соответствия.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете в Реестре субъектов аккредитации Информационной системы технического регулирования https://techreg.kezekte.kz/ru/acc/subjects