«Алматы жылу жүйесі»
Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Алматинские тепловые сети»

050226, Алматы қаласы, Байзаков көшесі, 221; тел: 8(727) 341-07-77, факс: 8(727) 378-06-73, эл.пошта: e-mail: info@alts.kz
Жылу Инспекциясының телефондары/ телефоны Тепловой Инспекции: ШПА/ВЭР 271 15 66; ОПА/ЦЭР 351 71 15, ОңПА/ЮЭР 249 90 30, БПА/ЗЭР 277 23 99, СПА/СЭР 397 38 22, СБПА/СЗЭР 373 36 74
Телефондар/Телефоны; Байланыс орталығы/Колл центр 3410777, ішкі нөмір/внутренний номер 2131, 2143, 2165, 2124,2215, 2251, 2227, 2121, 2228, 2238,2220.
Пайдалану аудандарының телефондары/ телефоны Эксплуатационных районов: ШПА/ВЭР 271 15 58; 271 14 86 ; ОПА/ЦЭР 399 52 79, ОңПА/ЮЭР 382 54 28, БПА/ЗЭР 243 00 56, СПА/СЭР 397 38 23, СБПА/СЗЭР 248 42 16, СШПА/СВЭР 252 78 15
Келісімшарт бөлімі/Отдел договоров 341077, ішкі нөмір/внутренний номер 2113,2129,2135.
Жылу энергиясын есепке алу приборларын бақылау бөлімі/Служба контроля приборов учета тепловой энергии 34107776, ішкі нөмір/внутренний номер 2150.
E-mail: info@alts.kz, http://www.alts.kz

Тексеру актісі, нұсқаулық / Акт обследования, предписания

Күні/дата 24 **айы/месяц** 07 **20**26 **ж./г.**

№ келісімшарт / Договор № 1614 ; 1191; 7289, л/счет _____ Музей шабаев,

Абоненттің атауы/Наименование абонента РГП Институт биологии; РГКП Респ. Колледж

Нысанның міндеті/Назначение объекта (квартира, офис, магазина и т.д.) институт, колледж.

Мекен-жайы/Адрес Тимирязева 45, 41 мкр. 5 д. 22/1

Орган управления комдаминимума самостоятельно.

Сервисная служба, выполняющая техническое обслуживание —

Ыстық су/Горячая вода — Жылыту/Отопление — Желдеткіш/Вентиляция —

Наличие приборов учета тепловой энергии (ОПУ/ИПУ) —
_____ (марка), _____ (пломба №)

t_1_____°С, t_2_____°С, t_3_____°С. P_1 _____ атм, P_2 _____ атм, P_3 _____ атм,

Год ввода в эксплуатацию _____
Капитальный ремонт системы отопления производится _____
Тексеру мақсаты және негізі/Цель и основание обследования порыв трассы.
ТОО «Алматинские тепловые сети» провело комиссионное обследование в составе:
Комиссия құрамы/Состав комиссии: _____
_____
Представитель ТОО «АЛТС»: Наименование ЭР ЦЭР, эксплуатационный участок № 3,
инженер ТИ Ганбай К.Г.

В результате обследования температурной графика 132°/70°

Источник АТЭС

1) 4-х этаж. здание с частично бетонируемой перекрытием. Назначение Институт биологии и биотехники. 21.07.26 сломан участок №3 АТЭС обнаружен порыв теплотрассы на ПВ ф 108. Выполнена отключение в УТ-1. ТОЭ отключен

2) 1191 РГКП Республ. Колледж спорта

038856

сместр несколько метров. Сколом участка №3 обнаружен порыв теплотрассы в метр к которой используется пар спорт комп. и бассейн. Порыв на ПВ. Отключено 23.07.16 в 16-40. Остальные метра ТК в работе.

3) №7289 ГКП Гос музей искусств им. Кастеева мкр. Коктем 3 д. 22/1 Так же сколом участка обнаружен новый порыв т/трассы. Отключено в 16

Қорытынды/Выводы/рекомендации:

Нұсқаулық/Предписание: Институт биологии, коллектор. спорта и музей костеева вам необходимо вскапывать т/трассу.

В связи с утечкой тепло носителя оплата будет взиматься согласно ПП РК.

После устранения порыва обратитесь повторно для подключения. В противном случае будет считаться как самовольная порча.

Комиссия мүшелері/Члены комиссии (ТАӘ/қолы/ФИО/подпись):

«АлЖЖ» ЖШС өкілі (аты-жөні, лауазымы)/Представитель ТОО «АлТС» (должность, ФИО)

инж. Тайбай Ю.Г.

Мұрабұлақ

Абоненттің өкілі (аты-жөні, лауазымы)/ Представитель Абонента (ФИО,должность)

Тексеру актісін алдым/ Акт обследования получил «_____»_____ 20_____ж./г.

_____Тел. _____, e-mail: _____

038856