ЖШС «ALVIP»

БСН 150340011530
ЖСК: KZ5885600000070934З2
БСК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"
Қазақстан Республикасы,
қ.Алматы, к-сі. Москвина 41А
mail: alvip.kz@gmail.com
тел. +7 (727) 2705788

ТОО «ALVIP»

БИН 150340011530
ИИК: KZ588560000007093432
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"
Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Москвина 41А
mail: alvip.kz@gmail.com
тел. +7 (727) 2705788

Акт оказанных услуг

«17» апреля 2018 г.

Наименование объекта: Казэнергоавтоматизация.
Адрес объекта: г. Жезказган.
Представитель ТОО "ALVIP": Тимканов М.Б.
В присутствии заказчика : .

Проведены регламентные технические работы:

Проведен осмотр системы на предмет видимых повреждений. Проверка работоспособности оборудования в соответствии с технической документацией, проверка и корректировка настроек системы. Произведена профилактическая чистка системных блоков и узлов. Проверка состояния параметров блоков питания и резервных источников тока (аккумуляторные батареи). Осуществлена проверка состояния разъемов и контактных соединений контрольно-приемных приборов, сирен, датчиков, извещателей, цепей, шлейфов. Проверка световых указателей, устройств считывания.

Работа Выполнена в указанном объёме, согласно регламенту работ по техническому обслуживанию, претензий не имеется.

Заключение
Восстановление шлейфов охранной сигнализации (Зона №2) в здании ОРУ-А. Замена клавиатуры управления на клавиатуру С2000М

Работу принял:

Гокштебер В.А

Работу сдал:

Тимканов М.Б

ЖШС «ALVIP»

БСН 150340011530
ЖСК: KZ588560000007093432
БСК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"
Қазақстан Республикасы,
қ.Алматы, к-сі. Москвина 41А
mail: alvip.kz@gmail.com
тел. +7 (727) 2705788

ТОО «ALVIP»

БИН 150340011530
ИИК: KZ588560000007093432
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"
Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Москвина 41А
mail: alvip.kz@gmail.com
тел. +7 (727) 2705788

Акт выполненных работ

«14» февраля 2018 г.

Наименование объекта: „Казаэронавигация".
Адрес объекта: г Жезказган.
Представитель ТОО "ALVIP": _____.
В присутствии заказчика : _____.

Проведены регламентные технические работы:

В ходе проведения внешнего осмотра пожарно-охранной сигнализации в зданиях: БПРМ-44, КДП ОРЛ-А, огрегаторная ГРМ, ДПРМ-44
Система находится в удовлетворительном состоянии.

Работа Выполнена в указанном объёме, согласно регламенту работ по техническому обслуживанию, претензий не имеется.

Работу принял:

Нищеглов Н.В. _____ Н. Нищ

Работу сдал:

Хайбулла А.Ю. _____ Ха