Диагностическая карта технического осмотра № 590-2018

Лицевая сторона

ратор технического осмотра , №00000 ,
именование и адрес оператора):

Первичная проверка	v	Повторная проверка	
Государственный регистрационный номерной знак:		091BWA07	
Собственник транспортного средства:		Кулдашева Ш. М.	
Идентификационный номер (VIN):			
Марка, модель:		ПАЗ-32054	
Год выпуска:		2012	
Свидетельство о регистрации транспортного средства (серия, номер):		LA №00269792	
Номер кузова:		X1M3205KRC0005863	
Номер рамы:			
Номер двигателя:			
Категория транспортного средства:		D	

№	Проверяемые параметры и предъявляемые требования		№	Проверяемые параметры и предъявляемые требования		№	Проверяемые параметры и предъявляемые требования	
	I. Тормозные системы		13.	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям		26.	Состояние узлов и деталей подвески, а также отсутствие перемещения (не предусмотренных конструкцией) и люфтов в местах их крепления	
1.	Соответствие показателей эффективности действия рабочей тормозной системы		14.	Отсутствие разрушений и трещин рассеивателей световых приборов			VI. Двигатель и его системы	
2.	Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям			IV. Обзорность		27.	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям	
3.	Соответствие показателей эффективности действия стояночной тормозной системы		15.	Наличие и работоспособность стеклоочистителя ветрового стекла		28.	Соответствие предельно допустимого уровня дымности отработавших газов установленным требованиям	-
4.	Функционирование сигнализаторов антиблокировочных тормозных систем		16.	Наличие форсунки стеклоомывателя ветрового стекла и обеспечение стеклоочистителем подачи жидкости в зоны очистки стекла		29.	Отсутствие подтекания топлива и каплепадения эксплуатационных жидкостей	
5.	Отсутствие нарушения герметичности тормозного привода, набухания тормозных шлангов под давлением, трещин, видимых мест перетирания, коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением		17.	Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие полосы пленки в верхней части ветрового стекла установленным требованиям		30.	Отсутствие нарушения герметичности системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых балонов установленным требованиям	-
6.	Отсутствие подтеканий тормозной жидкости		18.	Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей	-		VII. Прочие элементы конструкции	
	II. Рулевое управление		19.	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла со стороны водителя		31.	Наличие работоспособного звукового сигнального прибора	
7.	Отсутствие превышения суммарного люфта в рулевом управлении предельных значений		20.	Наличие и состояние зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями		32.	Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой	-
8.	Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения			V. Шины, колеса и подвеска		33.	Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие трещин и видимых повреждений сцепных устройств	-
9.	Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма		21.	Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям		34.	Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности	
10.	Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе		22.	Отсутствие местных отслоений протектора и местных повреждений (пробои, порезы, разрывы) шин, которые обнажают корд		35.	Наличие глушителей и выхлопных труб	
						36.	Работоспособность спидометра	
	III. Внешние световые приборы		23.	Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес		37.	Наличие бамперов и надколесных грязезащитных устройств	
11.	Наличие и расположение фар, сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией		24.	Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес		38.	Отсутствие сквозных пробоин в полу салона, надёжное крепление сидений, работоспособность механизмов регулировки и фиксации сидений в в автобусах, микроавтобусах и такси	
12.	Состояние, работоспособность и режим работы фар и сигнальных фонарей		25.	Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями		39.	Наличие знака аварийной остановки, огнетушителей и аптечки, соответствующих установленным требованиям	

Оборотная сторона

Результаты диагностирования

Параметры, по которым установлено несоответствие

...жняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование параметров	Пункт диагностической карты

Визуальная проверка параметров, по которым установлено несоответствие

Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)	Содержание несоответсвия требованиям	

Данные транспортного средства

...асса без нагрузки: 0	Разрешённая максимальная масса: 0
...ип топлива: Диз. топливо	Пробег ТС: 0
...аключение о соответствии / ...есоответствии требованиям безопасности ...орожного движения	соответствует
...ункты диагностической карты, ...ебующие повторной проверки:	

ТОО "АКСАЙСКИЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ТЕХОСМОТРА" БИН 111140016460

...ата: 04.04.2018	Ф.И.О. технического эксперта: Администратор	Подпись:

...рок действия: 04.04.2019