АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Кызылорда

"09" 09 2019г.

ТОО «Кызылорда-Телеу», именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Алпысбаева А.Ж., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ГУ «Городской отдел образования»**, именуемый в дальнейшем "Заказчик" в лице руководителя Камитбекова Ж, согласно договора №108 составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил комплекс работ, а именно **Техническое обслуживание видеонаблюдение СШ №268 г. Кызылорда село Маханбет, ул. Б.Жонбаев №49.**
2. Фактически качество выполненных работ соответствует предъявленным требованиям.
3. В результате осмотра результата работ недостатки не выявлены.

Заключение:
При приемке результата работ установлено, что работы выполнены в полном объеме и в срок.
Качество работ соответствует требованиям.
Недостатки в результате работ не выявлены.

«Исполнитель»:

Директор
ТОО «Кызылорда-Телеу»
_____Алпысбаев А.Ж.

«Заказчик»:

Директор СШ № 268
_____
_____

Обслуживание провели
_____Тасанов А.Г.
_____Тасанов Б.