АКТ

гидравлического испытания трубопроводов

г.Талдыкорган от «26» сентября 2019г.

Объект КГУ Средняя школа №15

по адресу г.Талдыкорган мкр.Восток,9–я площадка,строение 23

Мы, нижеподписавшиеся представители :

Заказчика _____

Исполнителя работ зав.производством Сатыбалдинов А.Н. ТОО «СК Байтерек Астана»

В присутствии представителя КГП на ПХВ «Талдыкоргантеплосервис»

Составили настоящий акт в том, что сего числа произведено гидравлическое испытание внутренней системы отопления пробным давлением 7,5 кгс/кв см в течении 30 минут снаружным осмотром при давлении 7,5 кгс/кв см.

При этом установлено : **утечек и падении давления не обнаружено**

Заключение : **трубопровод готов к эксплуатации**

Заказчик КГУ СШ №15 _____ Директор СШ №15 Кертаева Л.С.

_____ Зам.директора по АЧХ Ященко Т.Н.

КГП на ПХВ

«Талдыкоргантеплосервис» _____

Исп. работ ТОО «СК Байтерек Астана» _____ Директор Сатыбалдинов А.Н.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель акима
города Талдыкорган
_____ С. Арзанбекова
«___» _____ 2019 г.

Паспорт готовности объекта
к отопительному периоду 2019-2020 годов

1. Адрес объекта и харектеристика Восточный м-он. 3-этажа. 9площадка 23
(адрес, этажность, материал стен, *количество квартир*)
2. Наименование объекта КГУ, Средняя школа №15
3. Руководитель учреждения (организации) Л. Кертаева
4. Вид отопления и топлива, наличие топлива централизованно
5. Отапливаемая площадь 5441,4 м2
6. Ремонт системы отопления проведен
7. Промывка системы отопления
8. Подпитка для системы отопления (централизованная), расширительный бак емкость для подпитки к системе отопления – литр
9. Обследование отопительного котла (номер, дата) –
10. Наличие резервного котла (шт.) –
11. Наличие автономного генератора – его готовность –
12. Наличие емкостей _____ (шт.) объем емкости –
местонахождение емкости (надземный, подземный) – –
оградка (есть, нету) _____ состояние емкости –
13. Калибровочная таблица (есть, нету) _____ действителен до –
метр шток, ареометр (есть, нету) – –
14. Проведенные ремонтные работы по зданию текущий ремонт: побелка, покраска, замена задвижек на отопление, уборка.
15. Состояние системы водоснабжения и водоотведения удовлетворительно
16. Электроснабжение
17. Система вентиляции работает

продолжение на обратной стороне

18. Вывод комиссии: Восточный м-он. стр-е 23. 9 площадка Объект
(с указанием адреса объекта)
г. Талдыкорган к прохождения отопительного сезона на 2019г - 2020г. готов

19. Примечания: _____

Члены комиссии:

И.О Руководитель
ГУ «ОЖКХ г. Талдыкорган» _____ Нургалиев М.А

Руководитель УЧС г.Талдыкорган _____ Ахашов Е.Д.
(подпись, печать)

КГП «Талдыкоргантеплосервис» _____ _____ Сапиров В.Д.
(должность) (подпись, печать) Ф.И.О.

ТК РЭС _____ _____ Иванов Т.Д
(должность) (подпись, печать) Ф.И.О.

КГП «Жетысу Водоканал» _____ _____ Чекурнов Е.П
(должность) (подпись, печать) Ф.И.О.

Представитель _____ _____ Сандалдинов А.М.
(наименование организации обеспечивающий газом, должность) (подпись, печать) Ф.И.О.

Руководитель/Председатель директор _____ П. Кортаева.
(наименование учреждение/организации/ГСК) (подпись, печать) Ф.И.О.